

十大救命法则

目标：零严重事故及零致命事故



1

远离吊装作业和任何存在坠物风险的区域。



3

确保防护措施到位，避免高处坠落。



5

进入可能存在有害气体的场所前，进行气体检测并在作业过程中持续监测。



7

作业前和作业期间，确保所有能量源已经安全隔离并得到有效控制。



9

不要在酒精或药物的不利影响下工作。



2

远离车辆和设备的行驶路径。



4

不要进入缺少有效预防坍塌措施的开挖现场。



6

只有火灾或者爆炸风险得到控制时，方可进行动火作业。



8

驾驶车辆或操作设备时不要打电话，并避免操控无关设备。



10

在转弯或倒车时正确使用灯光，并关注可能的视觉盲区。



我会叫停危险作业！

